

Péches et Océans Canada

Garde côtière canadienne Fisheries and Oceans Canada

Canadian Coast Guard

# PUBLICATION DES AVIS AUX NAVIGATEURS ÉDITION DE L'EST

ÉDITION MENSUELLE N° 3 28 MARS, 2014



Sécurité d'abord, Service constant

### Publiée mensuellement par la

# GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE www.notmar.gc.ca/abonner

### SOMMAIRE

		raye
Partie 1	Renseignements généraux et sur la sécurité	1 - 5
Partie 2	Corrections aux cartes	6-8
Partie 3	Corrections aux Aides radio à la navigation maritime	N/A
Partie 4	Corrections aux Instructions et aux Guides nautiques	9 - 12
Partie 5	Corrections aux Livres des feux, des bouées et des signaux de brume	13 - 15

Direction générale des services maritimes Aides à la navigation



### NOTES EXPLICATIVES.

Les positions géographiques correspondent directement aux graduations de la carte à la plus grande échelle, sauf s'il y a indication contraire.

Les relèvements sont des relèvements vrais comptés dans le sens des aiguilles d'une montre, de 000° (Nord) à 359°. Les relèvements des feux sont donnés du large.

La visibilité des feux est celle qui existe par temps clair.

Les profondeurs, les unités utilisées pour les sondes (mêtres, brasses ou pieds) sont indiquées dans le titre de la carte. Les élévations sont rapportées au niveau de la Haute Mer Supérieure Grandes Marées, sauf s'il y a indication contraire. Les distances peuvent être calculées de la façon suivante:

1 mille marin = 1 852 mètres (6,076.1 pieds) 1 mille terrestre = 1 609.3 mètres (5,280 pieds) 1 mètre = 3.28 pieds

Les avis temporaires & préliminaires sont identifiés par un (T) ou un (P) avant la modification à la carte et dans la partie 1. Prière de noter que les cartes marines ne sont pas corrigées à la main par le Service Hydrographique du Canada pour ce qui est des Avis temporaires et préliminaires. Il est recommandé, que les navigateurs cartographient ces modifications en utilisant un crayon. La liste des cartes touchées par des Avis temporaires et préliminaires est révisée et promulguée tous les trois mois dans la partie 1 de l'Édition mensuelle.

Veuillez prendre note qu'en plus des modifications temporaires et préliminaires annoncées dans les Avis (T) et (P), il y a quelques changements permanents apportés aux aides à la navigation qui ont été annoncés dans des Avis aux navigateurs préliminaires en attendant que les cartes soient mises à jour pour une nouvelle édition.

Rapport d'informations maritimes et formule de suggestion

Les navigateurs sont priés d'aviser l'administration en cause de la découverte de danger ou apparence de danger à la navigation, des changements observés dans les aides à la navigation, ou des corrections à apporter aux publications. Ces communications peuvent être faites en utilisant le formulaire Rapport d'informations maritimes et formule de suggestion inséré à la dernière page de chacune des éditions mensuelles des Avis aux navigateurs.

Service hydrographique du Canada - Information publiée dans la Partie 2 des Avis aux navigateurs.

Les navigateurs sont avisés que seuls les changements les plus importants ayant une incidence directe sur la sécurité à la navigation sont publiés dans la Partie 2 – Corrections aux cartes. Cette limite est nécessaire pour veiller à ce que les cartes demeurent claires et faciles à lire. De ce fait, les navigateurs peuvent observer de légères différences de nature non essentielle en ce qui a trait aux renseignements qui se trouvent dans les publications officielles. Par exemple, une petite modification de la portée nominale ou de la hauteur d'un feu peut ne pas avoir fait l'objet d'une correction cartographique dans les Avis aux navigateurs, mais peut avoir été apportée dans le Livre des feux, des bouées et des signaux de brume.

En cas de divergence entre les renseignements relatifs aux aides à la navigation fournis sur les cartes du SHC et la publication des *Livre* des feux, des bouées et des signaux de brume, cette dernière doit être considérée comme contenant les renseignements les plus à jour.

Cartes marines et publications canadiennes, Veuillez consulter l'Avis No 14 de l'Édition annuelle des Avis aux navigateurs Avril 2011 pour ce qui a trait aux cartes marines et publications canadiennes. La source d'approvisionnement ainsi que les prix en vigueur au moment de l'impression y sont mentionnés. Pour les dates d'édition courante des cartes se référer au site Web suivant:


http://www.chs-shc.qc.ca/charts-cartes/paper-papier/index-fra.asp . NOTA: This publication is also available in English.

### **CORRECTIONS APPORTÉES AUX CARTES - PARTIE 2**

Les corrections apportées aux cartes marines seront énumérées dans l'ordre de numérotation des cartes. Chaque correction cartographique mentionnée ne concernera que la carte modifiée; les corrections apportées aux cartes d'intérêt connexe, s'il y en a, seront mentionnées dans les listes de corrections de ces autres cartes.

Les utilisateurs sont invités à consulter la carte 1, Symboles, abréviations et autres termes, du Service hydrographique du Canada pour en savoir plus sur la correction des cartes.

L'exemple suivant décrit les éléments que comprendra une correction typique selon la Partie 2.



La demière correction est identifiée par LNM/D ou (<u>L</u>) dernier (<u>N</u>)Avis aux (<u>M</u>)navigateurs / <u>D</u>ate. On exprime ce numéro soit dans l'ancien format des Avis (ex.: 594/99) ou dans le format jour-mois-année qui est la date reconnue comme la date de correction hebdomadaire de la carte présentée dans le diagramme ci-dessus sous l'item (8).

### ÉDITION MENSUELLE DES AVIS AUX NAVIGATEURS ACCÈS WEB.

Nous offrons une fonction qui permet aux abonnés à notre service en ligne de recevoir la version électronique mensuelle intégrale des Avis aux navigateurs. Nous tenons également à encourager nos clients à visiter le site Web <a href="http://www.notmar.gc.ca/abonner/">http://www.notmar.gc.ca/abonner/</a> pour s'abonner à ce nouveau service.

Les utilisateurs qui souhaitent recevoir des mises à jour pour leurs cartes peuvent créer un « profil d'utilisateur » à partir du site Web <a href="http://www.notmar.gc.ca/search/mycharts-eng.php?czoxOToibnRtPXN0ZXBfb25IJmxhbmc9ZSI7">http://www.notmar.gc.ca/search/mycharts-eng.php?czoxOToibnRtPXN0ZXBfb25IJmxhbmc9ZSI7</a>.

Cet attribut permet aux usagers d'enregistrer les cartes marines qu'ils possèdent.

Les personnes inscrites sont automatiquement avisées via un courriel lorsqu'un Avis aux navigateurs qui touche ses cartes est publié

### MISE EN GARDE AVIS À LA NAVIGATION (RADIODIFFUSÉS ET ÉCRITS).

La Garde côtière canadienne procède actuellement à de nombreux changements au système canadien d'aides à la

Ces changements sont transmis au public par la Garde côtière canadienne sous la forme d'Avis à la navigation radiodiffusés et écrits qui sont, à leur tour, suivis d'Avis aux navigateurs pour correction directe sur les cartes ou réimpressions/nouvelles éditions de cartes marines.

Les navigateurs sont priés de conserver tous les Avis à la navigation écrits pertinents jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou annulés par des Avis aux navigateurs correspondants ou que des cartes mises à jour soient rendues disponibles au public par le Service hydrographique du Canada (SHC).

Les Avis à la navigation écrite en vigueur sont disponibles sur le site de la Garde côtière canadienne à http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/NOTSHIP.

La Garde côtière canadienne et le Service hydrographique du Canada analysent conjointement l'impact de ces changements et préparent un plan d'action pour l'émission de cartes marines révisées. Pour plus d'information, communiquer avec vos centres régionaux de diffusion des avis à la navigation (AVNAV).

### Terre Neuve et Labrador

\* Pêches et Océans Canada Garde côtière canadienne Centre SCTM de Port aux Basques 49, rue Stadium Case postale 99 PORT AUX BASQUES, T-N-L AOM 1C0 Téléphone: (709) 695-2168 Télécopieur. (709) 695-7784 Courriel: notshippax@dfo-mpo.gc.ca Site Web: http://www.ccg-gcc.gc.ca/f30407

### Québec

\* Pêches et Océans Canada Garde côtière canadienne Centre SCTM de Les Escoumins 5 rue Otis LES ESCOUMINS, QC **G0T 1K0** Téléphone: (418) 233-2308 Facsimilé: (418) 233-3299

Courriel: Opsavis@dfo-mpo.gc.ca
Site Web: http://www.marinfo.gc.ca/; http://www.marinfo.gc.ca/fr/avisecrits/index.asphttp:// Site Web: www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil\_notship

### **Maritimes**

\* Pêches et Océans Canada Garde côtière canadienne Centre SCTM de Sydney 1190, Westmount Road SYDNEY, N.E. B1R 2J6

Téléphone: (902) 564-7751 ou 1-800-686-8676

Facsimilé: (902) 564-2446

Courriel: notshipssyd@mar.dfo-mpo.gc.ca Site Web: http://www.ccg-gcc.gc.ca/e0030406

### Centre & Arctique

\* Pêches et Océans Canada Garde côtière canadienne Services de communications et trafic maritimes Bureau des Avis à la navigation série « C » 401 rue King Ouest, PRESCOTT, ON KOE 1TO Téléphone: (613) 925 0666 ou 1-800-265-0237

Facsimilé: (613) 925 4519

Courriel: NotshipC&A@DFO-MPO.GC.CA

Site Web: http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil notship

\* Pêches et Océans Canada Garde côtière canadienne Centre SCTM de Igaluit Bureau des Avis à la navigations série « A » et série « H » Case postale 189 IQALUIT, NU XOA 0H0 Téléphone: (867) 979-5269

Facsimilé: (867) 979-4264 Courriel: IQANORDREG@INNAV.GC.CA

Site Web: http://www.ccq-cc.gc.ca/fra/GCC/Accueil notship

<sup>\*</sup> Services disponibles en français et en anglais.

### INDEX

SERVICE	E HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, AVIS AU SUJET DES ANNEXES GRAPHIQUES DES CARTES MARINES SHC.
SERVICE	HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CORRECTIONS CUMULATIVES AUX CARTES1
SERVICE	HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - DATES DE L'ÉDITION COURANTE DES CARTES1
SERVICE	HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, CARTES DU TYPE IMPRESSION SUR DEMANDE - UTILISATION ET SOINS À APPORTER1
SERVICE	HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, TRANSPORTS CANADA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION - SÉVCM2
FUSION	DES CENTRES DES SERVICES DE COMMUNICATION ET DE TRAFIC MARITIMES (SCTM)2
PUBLICA	ATION DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - MODIFICATIONS AUX AIDES RADIO À LA NAVIGATION MARITIME (ATLANTIQUE, SAINT-LAURENT, GRANDS LACS, LAC WINNIPEG ET L'ARCTIQUE DE L'EST) PUBLICATION DE 20132
*301	SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES MARINES
*302	SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES ÉLECTRONIQUES DE NAVIGATION3
*303	DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND/NORTHUMBERLAND STRAIT (PARTIE OUEST/WESTERN PORTION) – FEU À ÊTRE SUPPRIMÉ3
*304(P)	DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND/NORTHUMBERLAND STRAIT (PARTIE OUESTWESTERN PORTION) – BOUÉE À ÊTRE ENLEVÉE3
*305(P)	GRAND MANAN – SIGNAL DE BRUME À ÊTRE SUPPRIMÉ4
*306(P)	GRAND MANAN – SIGNAL DE BRUME À ÊTRE SUPPRIMÉ4
*307(P)	HARBOURS IN THE BAY OF FUNDY/PORTS DANS LA BAIE DE FUNDY SOUTHWEST COAST/CÔTÉ SUD- OUEST – SIGNAL DE BRUME À ÊTRE SUPPRIMÉ
*308(P)	TUSKET ISLANDS TO/À CAPE ST. MARYS – SIGNAL DE BRUME À ÊTRE SUPPRIMÉ5
*309(T)	KINGSTON HARBOUR AND APPROACHES/ET LES APPROACHES – RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES  AMARAGE ET ANCRAGE

### INDEX NUMÉRIQUE DES CARTES CANADIENNES EN CAUSE

No de la carte	Page	No de la carte	Page	No de la carte	Page
1236	6	6358	8		
1310	3				
1311	3				
1316	6				
1515	6				
2043	6				
2077	6				
3412	3				
3955	3				
3958	3				
4010	7				
4124	4,5				
4243	5				
4340	4				
4422	7				
4440	3				
4453	7,8				
4456	3				
4722	3				
4820	8				
4862	8				
4909	3				

### PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

### SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, AVIS AU SUJET DES ANNEXES GRAPHIQUES DES CARTES MARINES SHC.

Les annexes graphiques en couleurs Web sont mises gratuitement à disposition du navigateur. Étant donné la bonne qualité de la plupart des imprimantes, l'impression des annexes graphiques devrait être de bon niveau. Les annexes graphiques seront disponibles en temps réel et dans le monde entier.

Le SHC répondra volontiers à vos commentaires sur ce service que vous pourrez faire parvenir à shcinfo@dfo-mpo.gc.ca .

#### SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CORRECTIONS CUMULATIVES AUX CARTES.

Le cumulatif des avis de corrections cartographiques est désormais accessible à http://www.notmar.gc.ca/rechercher/notmar-fra.php

### SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - DATES DE L'ÉDITION COURANTE DES CARTES.

#### **ÉDITIONS DES CARTES**

Les trois termes définis ci-dessous sont utilisés pour indiquer le genre de publication.

#### CARTE NOUVELLE - "NEWCHT"

La première publication d'une carte marine canadienne couvrant une zone qui n'avait pas encore été représentée à l'échelle indiquée ou couvrant une zone différente de celle couverte par une carte existante.

#### NOUVELLE ÉDITION - "NEWEDT"

Nouvelle édition d'une carte existante, contenant des modifications essentielles pour la navigation en plus de celles signalées dans les Avis aux navigateurs, et annulant par conséquent les éditions en service.

#### RÉIMPRESSIONS

Un nouveau tirage de l'édition en vigueur d'une carte sur laquelle aucune modification importante pour la navigation n'a été incorporée à l'exception de celles diffusées préalablement dans les Avis aux navigateurs. Elle peut faire également l'objet de modifications provenant d'autres sources mais qui ne sont pas considérées comme essentielles à la navigation. Les tirages antérieurs de la même édition restent toujours en vigueur.

Les dates courantes d'édition des cartes peuvent être consultées à http://www.chs-shc.qc.ca/charts-cartes/paper-papier/index-fra.asp

### SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, CARTES DU TYPE IMPRESSION SUR DEMANDE - UTILISATION ET SOINS À APPORTER.

#### Contexte

Le Service hydrographique du Canada (SHC) met à la disposition du public des cartes marines comme moyen d'assurer une navigation sécuritaire tout en considérant les impératifs financiers. Par conséquent, le SHC poursuit l'extension de son portfolio de cartes à impression sur demande (ISD). Ces cartes sont facilement reconnaissables à leur papier plus blanc et à l'écusson coloré du Service hydrographique du Canada. Cette nouvelle technologie permet au SHC d'imprimer ses cartes de manière plus efficace, tout en améliorant le contenu grâce à la rapidité avec laquelle on peut ajouter de nouvelles et importantes informations. La technologie ISD permet d'offrir aux clients des cartes mises à jour et sans le cumul de corrections manuelles, ni d'annexes graphiques collées. De plus, cette technologie permet d'éviter l'épuisement de stock que l'on peut connaître avec la méthode d'impression lithographique et les méthodes d'entreposage conventionnelles. En cas d'urgence nationale, le SHC peut répondre adéquatement aux demandes des autorités en fournissant les meilleures informations disponibles et ce, en un minimum de temps.

#### Soins à apporter à votre carte ISD

Le SHC conseille vivement à ses clients de traiter les cartes ISD avec plus de soin que les cartes lithographiques conventionnelles. N'utilisez que des crayons à mine HB et exercez une pression modérée lors de l'inscription d'information sur les cartes ISD. Des tests ont révélés que l'utilisation d'une gomme à effacer particulière (de couleur dorée et de forme cubique) était plus efficace que tout autre produit. Cette gomme est également efficace sur les cartes marines imprimées selon le procédé lithographique.

### PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

### SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, TRANSPORTS CANADA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION - SÉVCM.

Nous informons les navigateurs que le SÉVCM (ECDIS) pourrait ne pas afficher certains hauts-fonds lorsqu'il est utilisé en mode « affichage de base » ou « standard ». La planification de route et les alertes pour ces hauts-fonds pourraient ne pas s'activer. Afin d'assurer une navigation sécuritaire et afin d'obtenir la confirmation que la route planifiée est libre de tout danger, les navigateurs devraient effectuer une inspection visuelle de la route planifiée et de tout écart par rapport à cette demière, à l'aide du SÉVCM (ECDIS) configuré de manière à afficher « toutes les données ».

Nous déconseillons aux navigateurs de se fier uniquement à la fonction de vérification de croisière automatisée.

### FUSION DES CENTRES DES SERVICES DE COMMUNICATION ET DE TRAFIC MARITIMES (SCTM).

La GCC procède actuellement à la fusion des centres de ses Services de communication et de trafic maritimes. Les changements qui en résultent doivent donner lieu, d'ici le printemps 2015, à un groupe de 12 centres des SCTM situés de manière stratégique dans l'ensemble du pays. Les renseignements se rapportant à la fusion seront transmis aux clients par tous les moyens disponibles.

#### Phase I (terminée Printemps 2014)

### Région de l'Atlantique

Fermeture du centre des SCTM de St. John's. Les services seront assurés par le centre de Placentia. Fermeture du centre des SCTM de Saint John (Fundy). Les services seront assurés par le centre de Halifax.

#### Région du Centre et de l'Arctique

Fermeture du centre des SCTM de Montréal. Les services seront assurés par le centre de Québec.

#### Phase II (terminée Printemps 2015)

#### Région de l'Atlantique

Fermeture du centre des SCTM de St. Anthony. Les services seront assurés par le centre de Labrador (Goose Bay).

#### Région du Centre et de l'Arctique

Fermeture du centre des SCTM de Rivière-au-Renard. Les services seront assurés par le centre de Les Escoumins.

Il n'y aura pas de réduction du niveau de services des SCTM offerts aux clients. Les navigateurs doivent savoir que, en raison de la fusion, les coordonnées, la météo et autres calendriers de radiodiffusion maritime pertinents pourraient changer. Ces changements seront transmis par les ARNM à mesure qu'ils seront disponibles.

Les navigateurs doivent vérifier la partie 3 des AVNAV sur une base mensuelle pour obtenir les mises à jour.

# PUBLICATION DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - MODIFICATIONS AUX AIDES RADIO À LA NAVIGATION MARITIME (ATLANTIQUE, SAINT-LAURENT, GRANDS LACS, LAC WINNIPEG ET L'ARCTIQUE DE L'EST) PUBLICATION DE 2013.

Partie I - page 1 de 10 PRÉAVIS

### Le service commercial de correspondance publique

À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014, les modifications suivantes au service commercial de correspondance publique de la Garde côtière canadienne, fourni par des centres des Services de communications et de trafic maritimes désignés, prendront effet :

Toutes <u>les communications navire-terre à longue distance</u> seront gérées par le fournisseur de services téléphoniques habituel en tant qu'appels à frais virés.

Les personnes qui tenteront de faire des <u>appels téléphoniques terre-navire</u> devront passer par le centre des SCTM approprié qui se chargera d'établir la communication.

Les centres des SCTM fournissant un service commercial de correspondance publique apparaissent dans la partie 2 des Aides radio à la navigation maritime.

### PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

#### \*301 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES MARINES.

CARTES	TITRE & MATIÈRES	ÉCHELLE	DATE D'ÉDITION	CAT#	PRIX	
Nouvelle édition						
1310	Port de Montréal	1:15000	10-JAN-2014	1,3	20.00	
1311	Sorel-Tracy à/to Varennes	1:40000	19-SEP-2013	1,3	20.00	
3412	Victoria Harbour	1:12000	22-NOV-2013	2	20.00	
3955	Plans - Prince Rupert Harbour	1:20000	20-DEC-2013	2	20.00	
3958	Prince Rupert Harbour	1:20000	13-DEC-2013	2	20.00	
4440	Îles Sainte-Marie à/to Île à la Brume	1:75000	19-JUL-2013	1	20.00	
4456	Baie Piashti à/to Petite Île au Marteau	1:70000	30-AUG-2013	1	20.00	
4722	Terrington Basin	1:6000	25-OCT-2013	1	20.00	

### \*302 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES ÉLECTRONIQUES DE NAVIGATION.

NOUVEAUX PRODUITS					
NUMERO CEN S-57	TITRE DE LA CARTE				
CA379164	Îles Sainte-Marie à/to Île à la Brume				
CA570258	Simoom Sound				
CA576425	Twillingate Harbour				
CA576426	Twillingate Fish Plant Wharf				
CA576427	Twillingate CCG Wharf/Quai GCC				
Retirées en permanence					
CA370555	Scott Channel				
CA570240	Birds Eye Cove				
CA570241	Genoa Bay				
CA579002	Port de Montréal - Quai Alexandra				

### \*303 DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND/NORTHUMBERLAND STRAIT (PARTIE OUEST/WESTERN PORTION) – FEU À ÊTRE SUPPRIMÉ.

Rayer l'Avis 208(P)/2014

L'information a été publié dans l'Avis \*206(P)/2014.

### \*304(P) DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND/NORTHUMBERLAND STRAIT (PARTIE OUEST/WESTERN PORTION) – BOUÉE À ÊTRE ENLEVÉE.

Référence Carte: 4909

La Garde côtière canadienne se propose d'abandonner de façon permanente l'aide à la navigation suivante:

La bouée plate verte XV3 Bouctouche Harbour (46° 27' 05"N 64° 36' 46"W)

Tous les navigateurs et toutes les personnes intéressées sont priées de présenter leurs observations dans les trois mois suivant la date de publication du présent Avis au:

### PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

Surintendant Aides à la navigation et Voies navigables, Garde côtière canadienne, Boîte postale 5667, St. John's, T-N, A1C 5X1

Téléphone: 709-772-5195

Courriel: LlewellynD@DFO-MPO-GC.CA.

Elles devront exposer les faits sur lesquels se fondent leurs objections et donner à l'appui les renseignements ayant trait à la sécurité, au commerce et au bien public.

(G2014-003)

### \*305(P) GRAND MANAN - SIGNAL DE BRUME À ÊTRE SUPPRIMÉ.

Référence Carte: 4340

La Garde côtière canadienne se propose d'abandonner de façon permanente l'aide à la navigation suivante:

Le Signal de brume du feu Machias Seal Island LF 06 (44° 30' 06.6"N 67° 06' 04.1"W)

Tous les navigateurs et toutes les personnes intéressées sont priées de présenter leurs observations dans les trois mois suivant la date de publication du présent Avis au:

Surintendant Aides à la navigation et Voies navigables, Garde côtière canadienne, Boîte postale 5667, St. John's, T-N, A1C 5X1

Téléphone: 709-772-5195

Courriel: LlewellynD@DFO-MPO-GC.CA.

Elles devront exposer les faits sur lesquels se fondent leurs objections et donner à l'appui les renseignements ayant trait à la sécurité, au commerce et au bien public.

(F2014-005)

### \*306(P) GRAND MANAN - SIGNAL DE BRUME À ÊTRE SUPPRIMÉ.

Référence Carte: 4340

La Garde côtière canadienne se propose d'abandonner de façon permanente l'aide à la navigation suivante:

Le Signal de brume du feu Garnet Rock LF 08 (44° 30' 37.1"N 66° 46' 52.9"W)

Tous les navigateurs et toutes les personnes intéressées sont priées de présenter leurs observations dans les trois mois suivant la date de publication du présent Avis au:

Surintendant Aides à la navigation et Voies navigables, Garde côtière canadienne, Boîte postale 5667, St. John's, T-N, A1C 5X1

Téléphone: 709-772-5195

Courriel: LlewellynD@DFO-MPO-GC.CA.

Elles devront exposer les faits sur lesquels se fondent leurs objections et donner à l'appui les renseignements

### PARTIE 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

ayant trait à la sécurité, au commerce et au bien public.

(F2014-003)

### \*307(P) HARBOURS IN THE BAY OF FUNDY/PORTS DANS LA BAIE DE FUNDY SOUTHWEST COAST/CÔTÉ SUD-OUEST – SIGNAL DE BRUME À ÊTRE SUPPRIMÉ.

Référence Carte: 4124

La Garde côtière canadienne se propose d'abandonner de façon permanente l'aide à la navigation suivante:

The Le Signal de brume du feu Southwest Head LF 11 (44° 36' 02.9"N 66° 54' 19.8"W)

Tous les navigateurs et toutes les personnes intéressées sont priées de présenter leurs observations dans les trois mois suivant la date de publication du présent Avis au:

Surintendant Aides à la navigation et Voies navigables, Garde côtière canadienne, Boîte postale 5667, St. John's, T-N, A1C 5X1

Téléphone: 709-772-5195

Courriel: LlewellynD@DFO-MPO-GC.CA.

Elles devront exposer les faits sur lesquels se fondent leurs objections et donner à l'appui les renseignements ayant trait à la sécurité, au commerce et au bien public.

(F2014-004)

### \*308(P) TUSKET ISLANDS TO/À CAPE ST. MARYS - SIGNAL DE BRUME À ÊTRE SUPPRIMÉ.

Référence Carte: 4243

La Garde côtière canadienne se propose d'abandonner de façon permanente l'aide à la navigation suivante:

Le Signal de brume du feu Green Island LF 272 (43° 41' 23.1"N 66° 08' 38.3"W)

Tous les navigateurs et toutes les personnes intéressées sont priées de présenter leurs observations dans les trois mois suivant la date de publication du présent Avis au:

Surintendant Aides à la navigation et Voies navigables, Garde côtière canadienne, Boîte postale 5667, St. John's, T-N, A1C 5X1

Téléphone: 709-772-5195

Courriel: LlewellynD@DFO-MPO-GC.CA.

Elles devront exposer les faits sur lesquels se fondent leurs objections et donner à l'appui les renseignements ayant trait à la sécurité, au commerce et au bien public.

(F2014-006)

### \*309(T) KINGSTON HARBOUR AND APPROACHES/ET LES APPROACHES – RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES AMARAGE ET ANCRAGE.

Tous les amarrages ou ancrages dans le port public de Kingston sont interdit en dehors des zones désignées de la marina jusqu'à nouvel avis sans l'autorisation du responsable de port.

Toutes demandes de renseignements doivent être adressées à Transport Canada au (416) 952-1027.

### PARTIE 2 CORRECTIONS AUX CARTES

### 1236 - Pointe des Monts aux/to Escoumins - Nouvelle édition - 26-OCT-2012 - NAD 1983

14-MARS-2014

LNM/D. 06-DÉC-2013

Porter

une épave WK avec une profondeur connue de 13 mètres 9 décimètres

48°27'14.2"N 068°39'10.0"W

(Voir la carte n° 1, K26)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA279037

MPO(6408877-01)

1316 - Port de Québec - Nouvelle édition - 02-DÉC-2011 - NAD 1983

28-MARS-2014

LNM/D. 22-NOV-2013

Porter

une prise d'eau potable, PWI

joignant 46°48'23.6"N 071°11'16.8"W

(Voir la carte n° 1, Lb)

46°48'26.8"N 071°11'21.1"W

et 46°48'26.8"N 071°11'21.6"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579003

MPO(6408883-01)

Porter

un caisson avec une profondeur de 6 mètres 3 décimètres

46°48'26.8"N 071°11'21.6"W

(Voir la carte n° 1, Fb,Ka)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579003

MPO(6408883-02)

1515 - Papineauville à/to Becketts Creek - Sheet/Feuille 1 - Carte nouvelle - 24-JUIL-1998 - NAD 1983

07-MARS-2014

LNM/D. 01-MARS-2013

Rayer

la bouée espar de renseignements privée blanche et orange

45°34'42.2"N 075°06'07.7"W

(Voir la carte n° 1, Qp)

(Q2014001) MPO(6408880-01)

2043 - Lower Niagara River and Approaches - Carte nouvelle - 29-NOV-1968 - NAD 1927

14-MARS-2014

LNM/D. 24-MAI-2002

Modifier

Oc 4s 80ft 15M pour lire Oc G 4s 80ft 13M vis-à-vis le feu

43°15'42.4"N 079°03'50.8"W

(Voir la carte nº 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA273096, CA373091

(B2014001) LF(548.5) MPO(6603952-01)

2077 - Lake Ontario/Lac Ontario (Western Portion/Partie Ouest) - Nouvelle édition - 23-AVR-1999 - NAD 1983

14-MARS-2014

LNM/D. 31-AOÛT-2012

Modifier

Oc 4s 24m 13M pour lire Oc G 4s 24m 13M vis-à-vis le feu

43°15'42.5"N 079°03'50.0"W

(Voir la carte nº 1, P16)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA273096, CA373091

(B2014001) LF(548.5) MPO(6603952-01)

### PARTIE 2 CORRECTIONS AUX CARTES

4010 - Bay of Fundy / Baie de Fundy (Inner portion / partie intérieure) - Nouvelle édition - 14-FÉVR-2003 - NAD 1983 28-MARS-2014 LNM/D, 30-AOÛT-2013

une turbine sous-marine avec une profondeur connue de 7 brasses

45°21'53.8"N 064°25'34.6"W

(Voir la carte nº 1 L24)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276241

MPO(6306705-01)

Porter u

une profondeur de 16 brasses

45°21'54.0"N 064°25'43.0"W

(Voir la carte n° 1, I10)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276241

MPO(6306705-02)

Porter

Rayer

un câble sous-marin (Voir la carte n° 1, L30.1) joignant 45°22'15.0"N 064°24'14.0"W

,.....

.

45°22'10.0"N 064°24'23.0"W et 45°22'11.0"N 064°26'33.0"W

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276241

MPO(6306705-03)

### 4422 - Cardigan Bay - Nouvelle édition - 26-DÉC-2003 - NAD 1983

07-MARS-2014 LNM/D. 03-JANV-2014

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte FIG, marquée NJ7 46°12'52.5"N 062°32'07.1"W

(Voir la carte n° 1, Qg)

(G2013142) LF(951.75) MPO(6306684-01)

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge FIR, marquée NJ14 46°13'24,2"N 062°33'48,7"W

(Voir la carte n° 1, Qf)

(G2014008) LF(951.8) MPO(6306684-02)

Porter une bouée charpente de bâbord lumineuse verte QG. marquée NJ15 46°13'23.7"N 062°34'16.7"W

(Voir la carte n° 1, Qg)

(G2014009) LF(951.85) MPO(6306684-03)

Porter une bouée charpente de tribord lumineuse rouge QR, marquée NJ18 46°13'24.2"N 062°34'52.7"W

(Voir la carte n° 1, Qf)

(G2014011) LF(951.9) MPO(6306684-04)

### 4453 - Île à la Brume à/to Pointe Curlew - Nouvelle édition - 14-DÉC-2012 - NAD 1983

14-MARS-2014 LNM/D. 06-DÉC-2013

Remplacer une roche qui couvre et découvre par une roche qui couvre et découvre, avec

50°11'44.4"N 060°28'58.0"W

sonde découvrante de 1 mètre 5 décimètres

(Voir la carte n° 1, K11) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA379139

MPO(6408865-01)

Remplacer la roche submergée de profondeur inconnue, dangereuse pour la navigation de 50°11'25.2"N 060°28'31.5"W

surface par une roche qui couvre et découvre

(Voir la carte n° 1, K11)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA379139

MPO(6408865-02)

### PARTIE 2 CORRECTIONS AUX CARTES

Remplacer la roche submergée de profondeur inconnue, dangereuse pour la navigation de 50°11′59.6″N 060°27′13.8″W

surface par une roche qui couvre et découvre

(Voir la carte n° 1, K11)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA379139

MPO(6408865-03)

Remplacer la roche submergée de profondeur inconnue, dangereuse pour la navigation de 50°11′58.3″N 060°27′03.9″W

surface par une roche qui couvre et découvre

(Voir la carte n° 1, K11)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA379139

MPO(6408865-04)

#### 4820 - Cape FreeIs to/à Exploits Islands - Carte nouvelle - 01-JUIL-2005 - NAD 1983

28-MARS-2014 LNM/D. 28-OCT-2011

Modifier le feu à secteurs FRWG pour lire FRWG (Occas) vis-à-vis le feu 49°41'14.5"N 054°33'17.1"W

(Voir la carte nº 1 P50)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376655, CA476814

LF(362.5) MPO(6306703-01)

### 4862 - Carmanville to/à Bacalhoa Island and/et Fogo - Carte nouvelle - 26-DÉC-2003 - NAD 1983

28-MARS-2014 LNM/D. 21-FÉVR-2014

Modifier le feu à secteurs FRWG pour lire FRWG (Occas) vis-à-vis le feu 49°41'14.5"N 054°33'17.1"W

(Voir la carte nº 1 P50)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376655, CA476814

LF(362.5) MPO(6306703-01)

#### 6358 - Northwest Point to/à Jones Point - Sheet/Feuille 1 - Nouvelle édition - 27-MAI-2005 - NAD 1983

07-MARS-2014 LNM/D. 10-JANV-2014

Porter une épave de profondeur inconnue, dangereuse pour la navigation de surface 61°36′09.1″N 115°39′31.2″W

(Voir la carte n° 1, K28)

MPO(6603957-01)

# PARTIE 4 CORRECTIONS AUX INSTRUCTIONS ET AUX GUIDES NAUTIQUES

ATL 101 — Terre-Neuve — Côtes Nord-Est et Est, deuxième édition, 2013 —

Chapitre 3 — Paragraphe 230

Supprimer: « À l'Ouest de ces îlots ... l'Ouest est facile, mais il »

Remplacer par: II

(N2014-00.1)

Chapitre 3 — Paragraphe 235, dernière ligne

Ajouter: Des sites aquacoles installés dans Sops Arm sont indiqués sur la carte; la **prudence** s'impose.

(N2014-00.2)

Chapitre 3 — Paragraphe 255 Supprimer: 3,2 m (10 pi) Remplacer par: 4,5 m (15 pi)

(N2014-00.3)

Chapitre 6 — Paragraphe 161, dernière ligne

Ajouter: La **bouée** lumineuse de bâbord (439.21), marquée « JGM7 », est mouillée à quelque 0,5 mille au Sud du quai public en L qui se trouve à courte distance à l'Ouest du chantier maritime.

(N2014-00.4)

ATL 102 — Terre-Neuve — Côtes Est et Sud, deuxième édition, 2008 —

Chapitre 1 — Paragraphe 207

Supprimer: « En 2008, ... en exploitation. »

(N2014-00.6)

Chapitre 1 — Supprimer le paragraphe 209

Remplacer par : 209 Big Mosquito Cove, chantier de construction de l'embase gravitaire pour la plateforme pétrolière *Hebron*, est située à quelque 3,2 milles au NNW de Shag Islands. L'anse s'ouvre entre Big Mosquito Point et Samsons Head. Une bouée lumineuse SADO (privée) est mouillée à quelque 0,6 mille au SE de Big Mosquito Point. Une zone s'étodant entre Bald Boint et The Hoof a été établie

s'étendant entre **Bald Point** et The Hoof a été établie temporairement comme zone de construction. Les navigateurs peuvent entrer dans la zone en cas d'urgence seulement.

(N2014-00.7)

Chapitre 1 — Paragraphe 210 Supprimer : de 9,7 m (32 pi)

Remplacer par : minimale de 8,3 m (27 pi)

(N2014-00.8)

Chapitre 1 — Paragraphe 211

Supprimer: 9,9 m Remplacer par: 9,7 m

(N2014-00.9)

### PARTIE 4 CORRECTIONS AUX INSTRUCTIONS ET AUX GUIDES NAUTIQUES

Chapitre 1 — Aux environs du paragraphe 242 Supprimer la photographie de **SOUTH DILDO** (2004) et la remplacer par la nouvelle photographie de **SOUTH DILDO** (2004) qui est annexée dans la **Partie 4** de cette édition mensuelle.

http://www.notmar.gc.ca/fra/services/notmar/South-Dildo-2004.pdf

(N2014-01.0)

Chapitre 2 — Paragraphe 161, dernière ligne

Ajouter: On a signalé une **obstruction** — profondeur inconnue — à quelque 0,85 mille au Nord de Kellys Island par 47°33'54"N, 53°00'54"W.

(N2014-01.1)

Chapitre 5 - Paragraphe 110, dernière ligne

Ajouter: Une bouée lumineuse SADO (privée) est mouillée à quelque 1,7 mille au SW de Come By Chance Point.

(N2014-01.2)

INDEX — Après « Bald Nap Shoal (Bald Nap Rocks), C1/P142 »

Insérer: Bald Point, C1/P209

(N2014-01.3)

ATL 103 — Terre-Neuve — Côte Sud-Ouest, deuxième édition, 2010 —

Chapitre 1 — Paragraphe 16, dernière ligne

Ajouter: Un câble sous-marin, jalonné par des bouées d'avertissement privées, s'allonge en direction SSE jusqu'à un point situé à quelque 0,7 mille de Lord's Cove.

(N2014-01.4)

Chapitre 2 — Paragraphe 91

Supprimer : « La bouée lumineuse de tribord ... Andersons Cove. »

(N2014-01.5)

Chapitre 2 — Paragraphe 99, après « d'au plus 2 m (6 pi) d'eau, »

Insérer : et jalonnée par la **bouée** lumineuse cardinale Sud (115.8), marquée « VRE »,

(N2014-01.6)

Chapitre 3 — Paragraphe 112, dernière ligne

Ajouter: Un site aquacole est indiqué sur la carte à quelque 2,2 milles au SSW de Tickle Point.

(N2014-01.7)

Chapitre 5 — Paragraphe 51

Supprimer : « La bouée lumineuse de bâbord ... Ouest de Petites. »

(N2014-01.8)

Chapitre 5 — Paragraphe 69

Supprimer : « La bouée lumineuse de bâbord ... des approches du havre. »

(N2014-01.9)

ATL 108 — Golfe du Saint-Laurent (partie Sud-Ouest), première édition, 2006 — Pêches et Océans Canada – Publication officielle de la Garde côtière canadienne

# PARTIE 4 CORRECTIONS AUX INSTRUCTIONS ET AUX GUIDES NAUTIQUES

Chapitre 2 — Paragraphe 50 (ré : correction émise dans l'Édition mensuelle n° 4/2012)

Supprimer: 1,4 et 2,1 m (2010) Remplacer par: 1,0 et 1,8 m (2013)

(Q2014-004.1)

Chapitre 2 — Aux environs du paragraphe 50

Annuler le diagramme **POINTE-BASSE** et le remplacer par le nouveau diagramme **POINTE-BASSE** qui est annexé dans la **Partie 4** de cette édition mensuelle.

http://www.notmar.gc.ca/fra/services/notmar/Pointe-Basse-79102-2014-01-27.pdf

(Q2014-004.2)

ATL 109 — Golfe du Saint-Laurent (partie Nord-Est), première édition, 2006 —

Chapitre 1 — Paragraphe 85 Supprimer: 10 pieds (2,9 m) Remplacer par: 11 pieds (3,4 m)

(N2014-02.0)

Chapitre 3 — Paragraphe 8

Supprimer: « La **boué**e lumineuse de tribord ... Anchor Point. »

Remplacer par: Les **bouées** lumineuses de bâbord XA1 et XA3

(215.43, 215.42), ainsi que la **boué**e lumineuse de tribord XA2 (215.41), jalonnent les approches de Anchor Point.

(N2014-02.1)

Chapitre 3 — Paragraphe 17 (ré : correction émise dans l'Édition mensuelle nº 4/2008)

Supprimer: XK2 (216.5)

Remplacer par: XK2, XK4 (216.5, 216.55)

(N2014-02.2)

Chapitre 3 — Paragraphe 64 Supprimer: 1 pied (0,3 m) Remplacer par: 3 pieds (0,9 m)

(N2014-02.3)

Chapitre 3 — Paragraphe 67, après « à 0,7 mille au NE de Barbace Point. »

Insérer : La bouée lumineuse de bâbord XP3 (211.6) est mouillée à quelque 0,5 mille au NE de Barbace Point.

(N2014-02.4)

Chapitre 4 — Paragraphe 99

Supprimer: 4 à 7 pieds (1,1 à 2,1 m) en 1995 Remplacer par: 5 à 7 pieds (1,6 à 2,1 m) en 2013

(N2014-02.5)

Chapitre 4 — Supprimer le paragraphe 157

Remplacer par: 157 Un bassin utilisable par de petits navires est situé sur la rive Ouest du chenal d'accès de Port Harmon.
Un quai d'une longueur de 88 m (289 pi) offre des profondeurs variant entre 1,5 et 2,5 m (5 et 8 pi) le long du rivage Sud du bassin. Des profondeurs de 2,9 m (10 pi) se trouvent dans les approches du

# PARTIE 4 CORRECTIONS AUX INSTRUCTIONS ET AUX GUIDES NAUTIQUES

quai. Un appontement flottant en T est situé à courte distance à l'Ouest du quai précédent. À courte distance au Nord de l'appontement flottant se trouve une rampe de mise à l'eau. Les profondeurs du bassin sont de quelque 3 m (10 pi), juste en dedans de l'entrée jusqu'à quelque 1 m (3 pi) le long de la face externe de l'appontement flottant.

(N2014-02.6)

Chapitre 4 — Paragraphe 194, après « offre des profondeurs comprises entre »

Supprimer: 4 et 10 pieds (1,3 et 3,1 m) Remplacer par: 4 et 8 pieds (1,3 et 2,4 m)

(N2014-02.7)

Chapitre 4 — Paragraphe 194

Supprimer : « Une jetée et plusieurs ... Sud du brise-lames. »

Remplacer par : Un grand brise-lames enroché s'allonge en direction Sud sur une distance de quelque 246 pieds (75 m) à partir d'un point situé à quelque 82 pieds (25 m) à l'Est de l'extrémité Est du brise-lames précédent. Un **feu** (174.6) reposant sur un mât est placé sur l'extrémité du brise-lames enroché.

(N2014-02.8)

ATL 112 — Fleuve Saint-Laurent — Cap-Rouge à Montréal et rivière Richelieu, troisième édition, 2009 —

Chapitre 2 — Paragraphe 125

Supprimer: • Les quatre cheminées, marquées par des feux rouges, de la centrale d'énergie thermique sont remarquables.

(Q2014-003.1)

CEN 307 — North Channel (lac Huron), première édition, 2000 —

Chapitre 6 — Paragraphe 191, après « Une **roche**, couverte de »

Supprimer: 0,8 m Remplacer par: 0,7 m

(C2014-003.01)

Chapitre 6 — Paragraphe 194, dernière ligne

Ajouter: Une **conduite sous-marine** longe le chenal dans Desbarats River jusqu'à un point situé au SE de Davy Island et Walker Island, puis elle s'oriente en direction WSW jusqu'à Kensington Point.

(C2014-003.02)

Chapitre 6 — Paragraphe 196, après « les mauvaises herbes. » Supprimer : « Une **rampe** de mise ... condition en 1999. »

(C2014-003.03)

Chapitre 6 — Paragraphe 238

Supprimer : aériens à haute tension, laissant une hauteur libre de 9,7 m.

Remplacer par : sous-marins à haute tension

(C2014-003.04)

# PARTIE 4 CORRECTIONS AUX INSTRUCTIONS ET AUX GUIDES NAUTIQUES

### PARTIE 5 CORRECTIONS AUX LIVRES DES FEUX, DES BOUÉES ET DES SIGNAUX DE BRUME

No.	Nom	Position  Latitude N.  Longitude W.		racté- es du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques —— Signaux de brume
Les mo	odifications sont sur	lignées en jaunes.						
TERRE	-NEUVE							
324.5	Hen and Chickens  Racon (W)  Bandes X & S	56 30 39.5 60 38 37.5	FI	w :	ds 24	2 5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année.
								Carte:505 Éd. 03 (N14-01:
324.6	Fairway Rock - Bouée lumineuse cardinale Sud NN	Stratacona Run. 56 31 53 60 47 08.5	VQ(6) +LFI	W	10s	*****	Jaune et noire, marquée "NN".	Saisonnier. Carte:508 Éd. 03/14 (N14-01
362.5	Bacalhao Island - Feu à secleurs.	49 41 14.5 54 33 17.1	F	R W G	71	23	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande verticale blanche. 3.6	Le feu est visible sur un arc de 5°, rouge de 301° à 300%°, oscillatior rouge et blanc de 300%° à 299%° blanc de 299%° à 297°, oscillation vert et blanc de 297%° à 296%° et vert de 296%° à 296°. Les secteurs cartographiés sont prolongés jusqu'à 3.3 NM du feu. La mise en service du feu sera faite à distance sur la voie 65A (156.275 MHz). Les navigateurs qui désirent que le feu soit mis en opération peuvent l'activer en appuyant trois (3) fois consécutifs sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A (156.275 MHz). Le feu est désactivé automatiquement après 1 heure o peut être désactivé en appuyant rion (5) fois sur le déclic du

cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. (Occas)

À longueur d'année.

Carte:4862 Éd 03/14

48 38 59.7 FI G 4s ..... 53 06 53.2 448.1 Bonavista, quai À longueur d'année. 2.1 flottant

Carte:4849 Éd 03/14

# PARTIE 5 CORRECTIONS AUX LIVRES DES FEUX, DES BOUÉES ET DES SIGNAUX DE BRUME

No.	Nom	Position —— Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du		Portée Nomi- nale	Description ————————————————————————————————————	Remarques Signaux de brume
ATLAN	TIQUE						
940.3	Northport - Bouée lumineuse de Mi- chenal UP	45 56 24.2 63 50 54.7	Mo(A) W	6s		Bandes verticales rouge et blanche, marquée "UP".	FI 0.3s Ec 0.6s; FI 1s Ec 4.1s Saisonnier. Carte:440 Éd.03/14 (G2013-15
951.75	Cardigan River (Morrison's River) Bouée lumineuse NJ7	46 12 52.5 62 32 07.1	FI G	4s		Verte, marquée "NJ7".	Saisonnier Carte: 4422 Éd. 03/14 (G13-142)
951.8	Cardigan River Bouée lumineuse NJ14	Pointe Green's 46 13 24.2 62 33 48.6	FI R	4s	* ****	Rouge, marquée "NJ14".	Saisonnier.  Carte:4422 Éd. 03/14 (G14-008)
951.85	Cardigan River (Wilson's Point) Bouée lumineuse NJ15	46 13 23.7 62 34 16.6	Q G	1s		Verte, marquée "NJ15".	Saisonnier  Carte:4422 Éd. 03/14 (G14-009)
951.9	Cardigan River (Crawford's Point) Bouée lumineuse NJ18	46 13 24.2 62 34 52.6	Q R	1s	* ****	Rouge, marquée "NJ18".	Saisonnier Carte:4422 Éd. 03/14 (G14-011)
1094.6	Cape Tormentine, quai des pécheurs	Extrémité du brise- lames. 46 08 00.6 63 46 37.9	FI G	4s 6.7	3	Mât de révérence Marque de jour carrée verte et blanche 3.8	Opération de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905 Éd. 03/14 (G14-022)
1162.3	Point Sapin brise- lames ouest	À l'extrémité ouest du brise-lames. 46 57 39.5 64 49 51.5	FI G	4s	5	Tour à claire-voie carrée marque de jour Rectangulaire verte et blanche	Lum. 1 s; obs.3 s Opération de nuit seulement Saisonnier.
							Carte :4911 Éd 03/14 (G13-122)
1165.9	Escuminac, brise- lames extérieur	47 04 58.1 64 53 16.6	FI G	4s	. 3	Mât de révérence 3	Lum. 0.1 s; obs. 3 s. Saisonnier
							Carte:4911 Ed. 03/14(G13-174)
1248.71	Shippegan South Gully - Bouée Iumineuse TJ12	47 43 09.5 64 40 01.2	FI R	<b>4</b> s		Rouge, marquée "TJ12".	Saisonnier.  Carte:4913 Éd 03/14 (G13-062)
2105.2	Pont :Laviolette - Nord	46 18 29.1 72 33 45.8	Oc R 5	Os 47.7		Sur le pont	Lumière 40s, obs. 10s Visibilité 360°. Opération de nuit seulement°. À longueur d'année
							Carte : 1313

Carte : 1313 Éd 03/14 (Q13-048)

# PARTIE 5 CORRECTIONS AUX LIVRES DES FEUX, DES BOUÉES ET DES SIGNAUX DE BRUME

No.	Nom	Position  Latitude N. Longitude W.	rist	Caracté- ques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques Signaux de brume
2105.4	Pont Laviolette – Centre	46 18 26.8 72 33 41.7	F	G	49.0	****	Sur le pont	Opération de nuit seulement À longueur d'année
								Carte : 1313 Éd 03/14 (Q13-051)
2105.6	Pont Laviolette – Sud	46 18 24.4 72 33 37.6	Oc	R 50s	48.0	****	Sur le pont	Lumière 40s, obs. 10s Visibilité 360°. Opération de nuit seulement°. À longueur d'année.
								Carte : 1313 Éd 03/14 (Q13-052)
EAUX	INTÉRIEURES							
548.5	Fort Niagara 5 (ÉU.)	Sur la rive Est de la rivière. 43 15 43 79 03 50	Oc	G 4	s 24.4	13	Tour octogonale, partie supérieure jaune.	À longueur d'année.
								Carte:2043 Éd 03/14(B14-001)
721.9	Bouée lumineuse 32	42 30 56.1 82 41 09.4	Q	R	1s		Rouge, marquée "32"	Saisonnier
								Carte:14853(ÉU.) Éd. 03/14 (B14-005)
722	Bouée lumineuse X32							Rayer du livre.
	7106							Carte:14853(ÉU.) Éd. 03/14 (B14-002)

### GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE RAPPORT D'INFORMATION MARITIME ET FORMULAIRE DE SUGGESTION

Nom du navire ou de l'expéditeur	Date						
Adresse de l'expéditeur:							
Adresse de l'expéditeur: Numéro	Ru	е		****************			
Ville:	Prov. / Pays:	Code Pos	tal/ Zip Code :	***************************************			
Tél. / Téléc. / Courriel de l'expéditeur (si app	proprié):			***************************************			
Date de l'observation:		Heure (U	TC):				
Position géographique:			******************				
Coordonnées de la position: Lat:		Long:	************				
Méthode de positionnement:   DGPS	☐ GPS avec WAAS	☐ GPS	□Radar	☐ Autre			
Système de référence géodésique utilisé:	WGS 84 □ NAD	27 🗖 A	utre				
Exactitude estimée de la position:			************				
N°. de la carte:	Informations:	□ NAD	27 <b>□</b> NAD 83				
Édition de la carte:	Dernière correction a	ppliquée:	**********************	***********************			
Publications en cause: (mentionner le volume	e et la page)		*******************************	***********			
*Détails aux complets (joindre au besoin des	feuilles supplémentaires)	************************	*************************	******************************			
Les navigateurs sont priés d'aviser les auto navigation sont découverts, des changement vues pour être nécessaires.							
Dans le cas des dangers nouveaux ou appa faciliter toute vérification ultérieure. Les sujet physiques, la nature du fond et l'appareil et l les détails sur une carte, laquelle sera rempla	ts susceptibles d'intérêt comp méthode utilisés pour détermi	rennent les altit ner la position d	udes, les profond du sujet en cause	deurs, les descriptions			
Les rapports devraient être transmis au Cer confirmés par écrit à une des adresses suiva		nications et Tra	fic Maritime (SC	TM) le plus proche et			
Directeur, Systèmes à la navigation Garde côtière canadienne Ministère des Pêches et Océans Ottawa (ON) K1A 0E6		ou le Livre des f	s concernant des eux, des bouées				
atn-aln@dfo-mpo.gc.ca							
Hydrographe fédéral	Dans le cas des	dangers nouve	eaux ou apparent	ce de dangers			
Service hydrographique du Canada			corrections aux "				
Ministère des Pêches et Océans	Nautiques" sem						
Ottawa (ON) K1A 0E6							
CUCINEO ADEO MOO CO CA							

CHSINFO@DFO-MPO.GC.CA
Si vous avez des questions générales sur les programmes ou des services de la Garde côtière canadienne, s'il vous plaît envoyez un courriel à l'adresse suivante: <a href="mailto:info@dfo-mpo.gc.ca">info@dfo-mpo.gc.ca</a> (Veuillez inclure votre code postal et votre adresse de courriel)